

土砂災害

大雨、地震での地盤のゆるみに注意！

新居浜市の急峻な山々に囲まれた地域では風水害や地震による土砂災害のおそれがあります。近年の土砂災害の状況を踏まえ、国では平成26年11月に「土砂災害防止法」を改正し、国民の生命および身体を守るために、土砂災害のおそれのある区域を明らかにした上で、警戒避難体制の整備などの対策を推進しています。近年の気象状況を踏まえ、土砂災害についての理解を深め、発生に備えてスムーズな避難を行うことが防災・減災につながります。

山間部



山崩れに注意が必要です。山崩れは集中豪雨だけでなく地震によっても発生します

急傾斜地




がけ崩れに注意が必要です。がけ崩れは、豪雨や地震などによって突然発生します

扇状地



山間部の集中豪雨に注意が必要です。豪雨によって山崩れが起きると、土石流の危険があります

リスクマップで自分の居場所の危険を知ろう



雨/土砂災害警戒情報に注意

土砂災害の多くは雨から起ります。1時間に20ミリ以上、または降り始めから100ミリ以上の降雨量になつたら注意が必要です。土砂災害警戒情報は、土砂災害の危険度が高まった際、愛媛県と松山地方気象台が発表する避難に有効な情報です。早め避難を行いましょう。



逃げ方は、立退き避難が基本です

安全な場所まで立退き避難
レッド・イエローゾーンは崩れる前に早期の避難を!
※土砂災害警戒情報は避難の判断合図



直角に逃げましょう!

土石流はスピードが速いため、流れを背にして逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂の流れる方向とは、直角に逃げましょう。

日本に土砂災害が多いのは?

日本列島の地形や地質・気象などの自然条件に大きな原因があります。

地形や地質：山地が多く平地が少ない・あるいは地質・急流な川

気象などの自然条件：大雨/台風・集中豪雨・大雪・地震・火山の噴火など

主な前兆現象

川がごった



川がごり、木の枝などが混ざりはじめた

水位が下がった



雨が降り続いているのに川の水位が下がった

亀裂が走った



山の木が傾いたり、斜面に亀裂が走った

石が落ちてきた



山の斜面から石が転がり落ちてきた

地鳴りがする



地鳴りの音が聞こえてきた

【3つの土砂災害】

がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)

傾斜した土地が崩壊する自然現象。突然崩れ落ちるため、ひとたび人家を襲うと逃げ遅れる人も多く、死者の割合も高くなっています。




土石流

山肌が崩壊して生じた土石などや、渓流の土石などが一体となって流下する自然現象。その流れの速さは、時速20~40kmで、一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまします。



地すべり

地面は何層もの地層が積み重なってできていますが、大雨が降り続くと地下に水がしみこみ、水を通して粘土層の上に地下水がたまります。この地下水の力に持ち上げられて、粘土層を境に上の地面がゆっくりとすべり落ちます。



がけ崩れが起つた!!

ため池は大丈夫?

屋内安全確保

土砂災害がすでにおこつてしまい、逃げられた場合は建物内の高い場所へ避難

建物の2階以上の斜面とは反対側の部屋など、屋内の少しでも安全な場所へ避難しましょう。特に土石流が想定される場所では、危険なエリアから離れるか、近くの丈夫な建物の上階に避難しましょう。



大雨が上がっても少なくとも一日は油断せず注意が必要です。

知っていますか?

ため池の決壊による、土砂災害の危険性

短時間に激しく降る大雨(ゲリラ豪雨)によりため池の水位が上がり、上流部での土砂災害による土砂の流入によりため池が決壊する可能性もあります。

